

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10»
Г.О. САМАРА**

443010 г. Самара улица Молодогвардейская дом 119, телефон (846) 333-67-43

исх.№139 от 17.12.2019

в ответ на исх. №21-187-2019 от 01.12.19

Заместителю прокурора
Ленинского района г. Самары
советнику юстиции
Н.В. Маскайкину

Представляю следующие пояснения в ответ на представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности №21-187-2019 от 01.12.2019 :

№ п/п	Выявленное нарушение	пояснение	Принятые меры
1	в нарушение п. 43 Постановления установлен факт хранения паспорта безопасности в общедоступном месте, с документами не являющимися пометку «Для служебного пользования»	Принято частично. В связи с введением в действие Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) паспорт безопасности МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара от 2018 года (исх №51ДСП от 11.04.2018) требуется переработать под требования данного постановления. Заместитель директора (по АХЧ) Герасимова	Ответственному за антитеррористическую безопасность работнику - заместителю директора МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара Герасимовой Н.Г., вынесено дисциплинарное замечание в виде выговора. Прилагаю копию приказа о наложении дисциплинарного взыскания № 120-ОД от 17.12.2019.

*Ваше пояснение
18.12.19*

		<p>Нелли Григорьевна в день проведения проверки вела работу с паспортом безопасности, с целью приведения его под действия Постановления №1006. В связи с получением срочного запроса о предоставлении информации переключилась на новый вид работы и отложила Паспорт безопасности, чтобы в дальнейшем к нему вернуться. Паспорт безопасности всегда хранится в сейфе. Выдается по журналу учета документов со служебной информацией ограниченного распространения в МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара. Копию журнала прилагаю. Фото прилагаю</p>	
2	<p>в нарушение ч.2 ст.133, ст.135 ФЗ от 22 июля 2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при отделке путей эвакуации (коридор первого этажа и лестничный марш масляная краска, коридор второго этажа линолеум) на полу применены сгораемые материалы. Не представлены документы, позволяющие определить пожарную опасность отделочных материалов.</p>	<p>Принято частично. На протяжении с 2014 года по 2019 год (ЕЖЕГОДНО) от МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара в адрес Департамента образования Администрации г.о. Самара поступают заявки на выделение в очередном году (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) финансовых средств для проведения противопожарных мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 — 2018 годы и на 2019 — 2023</p>	<p>Здание «ДЮСШ № 10» содержится за счет бюджетных средств, при выделении средств на проведение капитального ремонта, реконструкции либо технического перевооружения здания «ДЮСШ № 10» будут максимально учтены требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Прилагаю копию заявок</p>

		<p>годы. Одним из пунктов мероприятий в заявке указаны мероприятия по демонтажу сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую. Данный пункт заявок на протяжении всего указанного периода до настоящего времени так и не был профинансирован Муниципальной программой городского округа Самара «Пожарная безопасность». Во время проведения проверки требования о предоставлении документов, позволяющих определить пожарную опасность потделочных материалов (сертификатов) ПРЕДЪЯВЛЕНЫ НЕ БЫЛИ.</p>	
3	<p>В нарушение ст. 1 ФЗ от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.32* СНИП 21-01-97*, п. 33 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ , п.4.4.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на пути эвакуации первого и второго этажей, радиатор отопления, выступающий из лоскости стены, установлен на высоте менее 2,2 м.</p>	<p>Не согласен. Здание МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара построено в 1890 году и является объектом культурного наследия «Дом Васильева». Указанные в п. 33 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 проектные решения отсутствуют, так как здание старинное, является памятником, и проектная документация на него отсутствует, т.е. технически невозможно выяснить соответствует</p>	<p>Здание «ДЮСШ № 10» содержится за счет бюджетных средств, при выделении средств на проведение капитального ремонта, реконструкции либо технического перевооружения здания «ДЮСШ № 10» будут максимально учтены требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Прилагаю Заключение о независимой оценке</p>

	<p>размещение указанных радиаторов отопления проектным решениям или нет.</p> <p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на данный момент является недействующим нормативным документом, также в соответствии с п. 1.7* СНиП 21-01-97* необходимость приведения существующих зданий в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* определяется п. 8.5 СНиП 10-01, в соответствии с которым требования СНиП 21-01-97* на данное здание не распространяются, так как здание было запроектировано и построено до введения в действие СНиП 21-01-97*.</p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в соответствии с п. 1.1 СП 1.13130.2009 является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения.</p> <p>В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (далее – ФЗ № 123) пожарная безопасность объекта считается обеспеченной при</p>	пожарного риска.
--	---	------------------

		<p>выполнении условия - в полном объеме выполняются требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.</p> <p>Размещение на пути эвакуации радиатора отопления не запрещено требованиями ФЗ № 123. Для данного здания аккредитованной МЧС России организацией были выполнены расчеты по оценке пожарного риска по методике, утвержденной и зарегистрированной в установленном порядке – в расчетах учитывались фактические объемно-планировочные решения здания, в том числе указанные радиаторы отопления, размещенные на путях эвакуации и выполнены выступающими из плоскости стен. На основании результатов указанных расчетов по оценке пожарного риска пожарный риск не превышает значений, установленных ФЗ № 123.</p> <p>На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 пожарная безопасность данного</p>	
--	--	--	--

		<p>объекта с учетом фактического размещения радиаторов отопления считается обеспеченной.</p> <p>Здание «ДЮСШ № 10» содержится за счет бюджетных средств, при выделении средств на проведение капитального ремонта здания будут максимально учтены требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	
4	<p>в нарушение п. 35. постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» двери на запасном эвакуационном выходе не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа</p>	<p>Не согласен. Указанные двери в рабочее время закрыты только на щеколду, на ключ не закрываются.</p> <p>В день проверки указанные двери также были открытыми.</p> <p>Должностными обязанностями вахтера МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара, предусмотренными должностной инструкцией п. 3.9 определено «за 30 минут до начала занятий привести двери эвакуационных выходов в открытое положение, с целью обеспечения их свободного открывания без ключа.</p> <p>В здании МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара предусмотрено 2 таких эвакуационных выхода. Данные выходы оборудованы щеколдой, с целью обеспечения их свободного открывания без ключа. В рабочее время данные выходы держатся в открытом положении (без</p>	<p>Прилагаю фото и копию должностной инструкции.</p>

		запираания на ключ).	
5	в нарушение п. 23 пп. «к» Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 под лестничным маршем устроено подсобное помещение.	Принято. В обозначенном помещении располагался уборочный инвентарь: ведро для мытья полов 1 шт, швабра для мытья полов 1 шт., совок металлический 1 шт., щетка-сметка 1 шт., лом металлический 1 шт. ввиду ограниченности в помещениях здания и отсутствия иных мест для размещения данного инвентаря Вещи, мебель и горючие метериалы в указанном помещении НЕ ХРАНИЛИСЬ.	Исправлено. Данное помещение полностью освобождено от указанного уборочного инвентаря. Фото прилагаю.
6	в нарушение п. 42 пп. «в» Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 светильник в кабинете заместителя директора в подсобном помещении эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Принято.	Новый колпак (рассеиватель), предусмотренный конструкцией светильника установлен на место. Фото прилагаю.
7	В нарушение п. 1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч.10 ст.83 Федерального закона №123-ФЗ, п. 13.3.4. СП 5.13130.2009 дымовые пожарные извещатели в помещении хореографии установлены на не несущих конструкциях подвесного потолка	Принято частично. Пожарная сигнализация, установленная в МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара принята в эксплуатацию 27 августа 2007 года. (Прилагаю АКТ №07/72 приемки в эксплуатацию средств пожарной сигнализации. Актом первичного обследования от 17.01.2019 выявлены недостатки системы АПС. Устранить несоответствия собственными силами не представляется возможным, поскольку это должна производить организация, имеющая соответствующий	Направлена Заявка от «ДЮСШ № 10» на выделение в 2019 гду финансовых средств для проведения противопожарных мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы. Здание «ДЮСШ № 10» содержится за счет бюджетных средств, при выделении средств на проведение капитального

		<p>допуск на проведение данных видов работ. Заявка от «ДЮСШ № 10» на выделение в 2019 году финансовых средств для проведения противопожарных мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы — пункт мероприятий — Ремонт автоматической пожарной сигнализации — направлена в Департамент образования Администрации городского округа Самара. (Прилагаю)</p>	<p>ремонта, реконструкции либо технического перевооружения здания «ДЮСШ № 10» будут максимально учтены требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности.</p>
8	<p>В нарушение п. 1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ч.4. ст.4, ч.1, ст.6, ч.3, ст.80, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.2.3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 графическая часть планов эвакуации в здании не включает в себя фактическую поэтажную планировку.</p>	<p>Принято частично. На стене первого этажа графическая часть планов эвакуации расположена в месте фактической поэтажной планировки. Дата размещения 21 мая 2010 года (фото прилагаю). На стене второго этажа графическая часть планов эвакуации ПЕРЕНЕСЕНА в место фактической поэтажной планировки (фото прилагаю). Предыдущее расположение было обусловлено большей наглядностью. Внесли корректировки.</p>	<p>Графическая часть плана эвакуации второго этажа ПЕРЕНЕСЕНА в место фактической поэтажной планировки. Ответственному за пожарную безопасность работнику - заместителю директора МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара Герасимовой Н.Г., вынесено дисциплинарное замечание в виде выговора. Прилагаю копию приказа о наложении дисциплинарного взыскания № 120-ОД от 17.12.2019.</p>
9	<p>В нарушение п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6, Федерального закона №123-ФЗ, п.</p>	<p>Принято частично. В МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара в наличии 12 огнетушителей.</p>	<p>Приведено в соответствие. Огнетушители в количестве 2 шт. в</p>

<p>4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 к эксплуатации на огнетушителях отсутствует обязательная фиксация от возможного падения при случайном воздействии.</p>	<p>Расположены в следующих помещениях с нанесением соответствующей маркировки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кабинет заместителя директора по АХЧ - 1 шт. (расположен в напольном удерживающем устройстве) 2. Кабинет главного бухгалтера 1 шт. (расположен в напольном удерживающем устройстве) 3. Коридор первого этажа (перед тренерской) — 3 шт. (в пожарном шкафу) 4. Тренажерная комната — 2 шт. (огнетушитель в количестве 1 шт расположен на стене на специальном крюке, второй огнетушитель располагался на стеллаже) 5. Лестничная клетка 2й этаж (напротив кабинета директора) — 3 шт. (в пожарном шкафу) 6. Склад (2й этаж) — 1 шт. (на полу без фиксации) 7. 1 й этаж перед вторым эвакуационным выходом — 1 шт. (удерживается на стене специальным крюком). Таким образом из 12 шт. огнетушителей только 2 шт. установлены были без фиксации. На данный момент все исправлено. 	<p>следующих помещениях - тренажерная комната и склад помещены в напольное удерживающее устройство.</p>
--	---	---

Директор МБУ ДО
«ДЮСШ № 10» г.о. Самара



/Д.В. Линёв/